

**Rajasthan Medical Services Corporation Limited, Jaipur**

Gandhi Block, SwasthyaBhawan, TilakMarg, C-Scheme, Jaipur - 302005

Ph. No. 0141-2223887, Fax : 0141-2228065

E-mail : edepmrmse-rj@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067Website: http://rmsc.health.rajasthan.gov.in

No. F-8( ) RMSC/EPM/M-1/2020-21/NIB-518/1046

Dated: 02/09/2021

**OFFICE ORDER**

The following bidders are declared responsive/non responsive on the basis of documentary & technical evaluation of proposal submitted in response to NIB No. F-8( )RMSC/EPM/M-1/2020-21/NIB-518/55 date: 26.09.2020 regarding procurement of Bubble CPAP(Continuous Positive Airway Pressure), (technical bid opening date 09.12.2020) as per the decision taken in the purchase committee dated 28.05.2021 headed by M.D., RMSCL:-

S. No.	Name of Firm	Name of Item	Responsive /Non responsive	Reasons
1	M/s Flexicare Medical India Pvt. Ltd., TS 135, 1 <sup>st</sup> Floor, SIDCO Industrial Estate, Guindy, Chennai-600032	Humidifier	Responsive	—
2	M/s Fanem Medical Devices India Pvt Ltd., #279/A, 4 <sup>th</sup> Phase, 4 <sup>th</sup> Main, Peenya Industrial Area, Bangluru-560058	Bubble CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)	Responsive	—
3	M/s Zeal Medical Pvt Ltd, 4/19 A, Piramal Indl., S.V. road, Goregaon (W), Mumbai-400062		Non-Responsive	<p>दस्तावेजी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से निम्न कारणों से अयोग्य पाई गई:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. फर्म द्वारा BF-13 (Authorization from principal manufacturer) निविदा प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस क्रम में निर्माता फर्म M/s Flexicare से मेल भेजकर जानकारी चाही गयी। जिसके प्रतियुत्तर में निर्माता फर्म M/s Flexicare द्वारा "M/s Zeal Medical has not been authorized by us for tender No. NIB-518" टिपण्णी प्राप्त हुई है।</li> <li>2. CE Certificate नोटीफाइड बॉडी द्वारा जारी नहीं किया गया था एवं उक्त सर्टिफिकेट की वैधता दिनांक 14.01.2021 में समाप्त हो गयी थी। फर्म द्वारा shortcomings दस्तावेज के रूप में clarification प्रस्तुत ना कर नवीन CE सर्टिफिकेट</li> </ol>





			<p>प्रस्तुत किया गया है   उक्त सर्टिफिकेट भी नोटीफाइड बॉडी द्वारा जारी नहीं है   उक्त प्रस्तुत दस्तावेज RIPP नियम 60(2) के तहत स्वीकार योग्य नहीं है  </p> <p>3. फर्म द्वारा shortcomings दस्तावेज के रूप में clarification प्रस्तुत ना कर नवीन ISO 13485 सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है   उक्त प्रस्तुत दस्तावेज RIPP नियम 60(2) के तहत स्वीकार योग्य नहीं है</p>
4	M/s InnAccel Technologies Pvt Ltd., Aanand tower, Municipal No. 4, Rajaram Mohan Roy Road, Ward No. 77, Sampangiramna gar, Bangalore-560025	<b>Non-Responsive</b>	<p>दस्तावेजी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आइटम के लिये दस्तावेजी रूप से निम्न कारणों से अयोग्य पाई गई:-</p> <p>1. Non Compliance of Past performance related documents i.e. P.O./Invoices copy with E-Way bill copy.</p> <p>2. फर्म द्वारा shortcomings दस्तावेज के रूप में clarification प्रस्तुत ना कर नवीन CE सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है   उक्त सर्टिफिकेट भी नोटीफाइड बॉडी द्वारा जारी नहीं है   उक्त प्रस्तुत दस्तावेज RIPP नियम 60(2) के तहत स्वीकार योग्य नहीं है</p> <p>3. फर्म द्वारा उक्त क्रम में डबल आउटलेट air oxygen blender के स्थान पर 3/8" 10 mm brass Y 3-way shutoff ball valve उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया है, जो की तकनीकी रूप से स्वीकार योग्य नहीं है  </p>

Online financial bids of responsive bidders for above items will be opened on 03.09.2021 at 11:00 a.m.

Executive Director (EPM)  
RMSCL, Jaipur